

Включити друк QR коду на чеках інкасації

Спочатку необхідно перевірити що даний принтер при даному підключенні може надрукувати QR код
Краще якщо принтер підключений через USB


Зайти в сервісне меню Диспатчера
Перейти на вкладку **Пристрої**
В налаштуваннях принтера встановити галку на пункт **Друкувати текст картинкою**



Перейти на головну і ОБОВ’ЯЗКОВО натиснути кнопку **Пошук принтерів**




Після знаходження принтера, спочатку 2 рази натиснути кнопку **Тест**.
Якщо тестовий чек з текстом надрукувався, тоді натиснути кнопку **QR Test**




Якщо надрукувався тестовий чек з QR кодом, тоді можна налаштувати чек інкасації з QR кодом.

Перейти на вкладку **Налаштування**, знайти пункт **Тип чеку інкасації**
В пункті Тип чеку інкасації змінити Default на **OschadBank**



Потім перейти на вкладку **Головна** і вийти з сервісного меню натиснувши кнопку **Вихід**. Щоб зміни збереглись.



Для перевірки, що зміни збереглись, зайти ще раз в сервісне меню та перевірити що принтер друкує тестовий чек з QR кодом та Тип чеку інкасації залишився OschadBank